

1122

Lavori eseguiti per il restauro
della Chiesa Parrocchiale in occasione della
inaugurazione del campanile.

C. P. Parrocchia	Descrizione dei lavori	Unità misura	Quantità	Prezzo	Importo
1	Intonaco in malta di calce grassa e sabbia di cava al perimetrale esterno west.	mq.	250	4,00	1000,00
2	Doccionata in lamiera di zinco sulla Piazza Duomo	ml.	3832	20,00	76640
	Cubi di ghisa per accompagnamento della doccionata fino al piano Nordale ml. 8 =	kg.	112	2,80	313,60

Totale L. 2080,00

Il tecnico comunale

Scavallere

Ribera 29 - XII - 1926.

Visto

Il Commissario Prefetto.

[Signature]