

**SETTORE "F"**  
**CIMITERO COMUNALE**

N°	PARTICELLA vedi planim.	COCESSIONARI e/o POSSESSORI	CRITICITA' RISCONTRATE
1	22	Conc. Miceli Rosalia fu Gaspare epigrafe: Bruno Giuseppe – Miceli Rosalia	Sepolcro individuale privo di lapide e foto - vedi foto n.1
2	32	Conc. Lo Cascio Vincenzo epigrafe: Calma Lorenza	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide - vedi foto n.2
3	90	epigrafe: Ragusa Rosaria	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.3
4	112	Conc. Bracco Gaspare epigrafe: Bracco Gaspare	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.4
5	115	Conc. Caltagirone Amante Gerlando fu Francesco epigrafe: Caltagirone Amante Francesco	Sepolcro individuale con copritomba in marmo rotto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.5
6	127	epigrafe: Turano Antonina	Sepolcro gentilizia con lapide rotta e il copritomba in marmo lesionato, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.6
7	128	epigrafe: Augello Calogera	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro, igiene e per la messa in sicurezza della recinzione in ferro divelta - vedi foto n.7
8	142	Conc. Matina Gaetano – Graci Giuseppa	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.8
9	147	Conc. Lo Presti Carmela	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.9
10	179	epigrafe: Daino Caterina di Paolo	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, l'epigrafe nel copritomba risulta illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.10
11	170	epigrafe: Musso Vincenza	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, con copritomba in marmo rotto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.11
12	164	Conc. Gulisano Giuseppe	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con copritomba in cemento grezzo senza epigrafe, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.12
13	162	Conc. Tomba individuale priva di concessione	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con copritomba in cemento allo stato grezzo senza epigrafe, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.13
14	217	Conc. Sarullo Leonarda	Sepolcro individuale con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.14

15	222	epigrafe: Vasco Paolino	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene -vedi foto n.15
16	230	Conc. Palermo Carmela fu Antonino	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, l'epigrafe nel copritomba risulta illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.16
17	349	Conc. Corsentino Nicolò & Anna	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con copritomba in marmo rotto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.17
18	365	Conc. Crispi Calogero & C. epigrafe: Crispi Luigi	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.18
19	362	Conc. Marinelli Salvatrice	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con copritomba in marmo rotto ed epigrafe illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.19

L'istruttore tecnico di supp.  
f.to (geom.Domenico Tortorici)

Il responsabile del Servizio  
f.to (per. agr. Giuseppe Musso)