

**SETTORE “R”
CIMITERO COMUNALE**

N°	PARTICELLA vedi planim.	COCESSIONARI e/o POSSESSORI	CRITICITA' RISCONTRATE
1	2	Conc. Zabbara Pasqua epigrafe: Ruvolo Ciro e Zabbara Pasqua	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene -vedi foto n.1
2	3	Conc. Smeraglia Giuseppe	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.2
3	8	epigrafe: Firetto Rosaria	Sepolcro individuale con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.3
4	9	Conc. Samaritano Vincenzo Melchiorre	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.4
5	18	epigrafe: Cucco Ernesto	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, senza epigrafe nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.5
6	49	Conc. Cusumano Alfonso epigrafe: Cusumano Salvatore	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.6
7	54	Conc. Matinella Giuseppe epigrafe: Russo Maria	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.7
8	55	Conc. D'Angelo Calogero	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, senza epigrafe nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.8
9	85	Conc. Barbera Onofrio epigrafe: Pedalino Vincenza	Sepolcro individuale con lapide rotta ed epigrafe illeggibile nell copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.9
10	102/a	epigrafe: D'Amico Giuseppe e Maltese Carmela	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.10
11	118	epigrafe: Castagna Giuseppe	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.11

12	120	Conc. Di Napoli Gaetano epigrafe: Di Napoli Gaetano	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.12
13	169	Conc. Bullio Lorenzo epigrafe: Renzo Bullio	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con copritomba lesionato, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.13
14	208	Conc. Bellina Giuseppe epigrafe: Bellina Purcari Rosina	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.14
15	215	Conc. Cannata Francesca epigrafe: Ragusa Benedetto	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, con copritomba lesionato, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.15
16	233	Conc. Samaritano Serafino epigrafe: Samaritano Carmela	Sepolcro individuale con copritomba in marmo rotto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.16
17	236	Conc. Chiaramonte Domenico epigrafe: Chiaramonte Domenico	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.17
18	281	Conc. Colletti Carmela epigrafe: Don Lorenzo Vizzolo	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.18

L'istruttore tecnico di supp.
f.to(*geom.Domenico Tortorici*)

Il responsabile del Servizio
f.to (*per. agr. Giuseppe Musso*)